

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
Заведующий МБДОУ № 41  
пос. Санболи  
\_\_\_\_\_ В.В.Пермякова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ № 41 пос. Санболи  
1.2. Адрес объекта Хабаровский край, Амурский район пос. Санболи, ул.Садовая,1  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 488,5 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3349 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 41 пос. Санболи Амурского муниципального района Хабаровского края ( МБДОУ № 41 п.Санболи)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682625,Хабаровский край, Амурский район, пос.Санболи, ул.Садовая,1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - \_\_\_\_\_,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - нет

(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

---

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность объекта с учетом маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

*(наименование сайта, портала)*

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фото фиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
 Руководитель  
 рабочей группы Заведующий Пермякова В.В. \_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Воспитатель \_\_\_\_\_ Дударева О.Н. \_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Завхоз Сорина Т.В. \_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Медсестра \_\_\_\_\_ Гарина Н.К. \_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
 расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
МБДОУ № 41 п. Санболи, ул. Садовая, 1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			ДЧ-В		Текущий ремонт	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			ДЧ-В		Текущий ремонт	
1.3	Лестница (наружная)	есть			ВНД		Капитальный ремонт	
1.4	Пандус (наружный)	нет			ВНД		Капитальный ремонт	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			ВНД		Капитальный ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				ДЧ-В, ВНД		Текущий, капитальный ремонты	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В			Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	ВНД			Капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри	ДЧ-В			Не нуждается

здания (в т.ч. пути эвакуации)				
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В			Не нуждается
<b>Все зоны и участки</b>	ДЧ-В, ВНД			Индивидуальное решение ТСП, текущий, капитальный ремонты

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ № 41 п.Санболи, ул. Садовая,1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			ВНД		Капитальный ремонт	
2.2	Пандус (наружный)	нет			ВНД		Капитальный ремонт	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			ВНД		Капитальный ремонт	
2.4	Дверь (входная)	есть			ВНД		Капитальный ремонт	
2.5	Тамбур	есть			ВНД		Капитальный ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				ВНД		Капитальный ремонт	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В			Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	ВНД			Капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В			Не нуждается
Зона целевого назначения здания	ДЧ-В			Не нуждается

(целевого посещения объекта)				
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР
<b>Все зоны и участки</b>	ДЧ-В, ВНД			Индивидуальное решение ТСР, текущий, капитальный ремонты

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ № 41п. Санболи, ул. Садовая, 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			ДЧ-В		Не нуждается	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-		-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-		-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	
3.5	Дверь	есть			ДЧ-В		Капитальный ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			ДЧ-В		Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				ДЧ-В		Капитальный, текущий ремонт	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В			Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	ВНД			Капитальный ремонт

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В			Не нуждается
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**МБДОУ № 41 п.Санболи, ул.Садовая,1**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			ДЧ-В			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			ДЧ-В			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В			Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	ВНД			Капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В			Не нуждается

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
**\*\***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			ВНД		капитальный	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В			Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	ВНД			Капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В			Не нуждается
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР
---	------	--	--	------------------------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ № 41 п.Санболи, ул.,Садовая,1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет			ВНД		Капитальный ремонт	
5.2	Душевая/ванная комната	нет			ВНД		Капитальный ремонт	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			ДЧ-В		Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В			Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	ВНД			Капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В			Не нуждается
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Не нуждается



Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

МБДОУ № 41 п.Санболи, ул.Садовая,1  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В			Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	ВНД			Капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В			Не нуждается
Зона целевого назначения здания	ДЧ-В			Не нуждается

(целевого посещения объекта)				
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_